

Tràng Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM KÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ

Thời điểm kiểm kê: hồi 9 h00 ngày 02 tháng 08 năm 2023

Tại: trường mầm non Hoa Mai

Đã tiến kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị toàn trường đầu năm học 2022- 2023

Ban kiểm kê gồm:

1. Đ/c Nguyễn Thị Hương	Trưởng ban
2. Đ/c Đỗ Thị Thu	Ủy viên
3. Đ/c Nguyễn Hồng Yến	Ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến	Ủy viên
5. Đ/c Phạm Thị Thanh	Ủy viên
6. Vũ Thị Duyên	Ủy viên
7. Vũ Thị Hồng	Ủy viên
8. Vũ Thị Gấm	Ủy viên
9. Phạm Thị Thu Hằng	Thư ký
10. Trần Đình Quế	Ủy viên

Kết quả kiểm kê cho thấy tình trạng như sau:

1. Số phòng học xuống cấp.

STT	Tên phòng	ĐVT	Thực trạng	Ghi chú
1	Lớp 3C3	45 m2/phòng	Xuống cấp	Cũ, tường ẩm ngấm nước
2	Lớp 4B3	45 m2/phòng	Xuống cấp	Ngấm trần, tường

2. Số TTB điện tử cần đầu tư cấp bách.

STT	Nội dung	Vị trí sử dụng	Số lượng	Hiện trạng	Ghi chú
1	CPU	3C3, 4B1	2	Hỏng	Cần sửa chữa
		Các lớp	9	Chất lượng trung bình	Cần sửa chữa bảo dưỡng

2	Máy in	3C3,3C2, 4B2, 4B3, 4B4	5	Không có	
3	Màn hình tivi 55inch	3C3,4B2, phòng chức năng	3	Hỏng	Dùng lâu năm hỏng, chưa có
4	Màn hình tivi 75 inch	Phòng chức năng	1	Chưa có	Cần mua đầu tư
5	Âm ly-loa máy tập TD sáng, hội lễ.	Sân khấu	1	Cần sửa chữa	Đã sử dụng nhiều năm, chỉ là loa phát thanh

3. Hệ thống bảng biểu tuyên truyền

STT	Nội dung	Vị trí	SL	Ghi chú
1	Làm khẩu hiệu “ Mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui”	Khu vực lên phòng hiệu bộ, sân khấu	1 bộ	Cũ
2	Làm khẩu hiệu “ Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người “	Khu vực lên phòng hiệu bộ, sân khấu	1 bộ	Cũ
3	Bảng công khai tài chính	ngoài trời	1	Bong tróc, mốc đen
4	Bảng tuyên truyền phối hợp cha mẹ	Khu vực cầu thang lên khối 3 tuổi	1	Cũ

4. Mảng tường bị bong tróc, thiết bị điện, nước.

STT	Nội dung	Vị trí	SL	Ghi chú
1	Sơn tường bị bong tróc	Hành lang cầu thang khối 3 tuổi, phòng chức năng	80m2	Bong tróc, mốc đen
2	Điều hòa	Các lớp, văn phòng	17	Cũ cần bảo dưỡng

		1 Phòng chức năng thiếu	1	Cần mua mới
3	Bóng điện	Các lớp, hành lang	11	Cũ hỏng
4	Quạt trần	Các lớp	20	Cần sửa chữa bảo dưỡng
5	Vòi nước	Bếp, lớp	11	Ống nước là ống kẽm do lâu năm bị oxi hóa bục hỏng, rỉ ra tường.
6	Bệ vệ sinh	Lớp 5TA1	Hỏng	Cần thông bồn
7	Cống thoát nước	Khối 3 tuổi	3	Thoát nước kém

5. Thiết bị nhà bếp

STT	Nội dung	Vị trí	SL	Ghi chú
1	Hệ thống quạt thông gió	Nhà bếp	1	hỏng cánh quạt
2	Tủ sấy bát	Nhà bếp	1	Cũ, hỏng
3	Tấm chắn nước thoát	Nhà bếp	1	Chưa có
4	Máy lọc nước	Nhà bếp	1	Cần bảo dưỡng

6. Đồ chơi ngoài trời

STT	Nội dung	Vị trí	SL	Ghi chú
1	Bộ đa năng	Sân trường	1	Cũ
2	Bộ rồng	Sân trường	1	Cũ
3	Thú nhún	Sân trường	1	Cũ
5	Bập bênh	Sân trường	1	Cũ

7. Bạt chắn mưa, nắng

STT	Nội dung	Vị trí	SL	Ghi chú
1	Bạt chắn mưa, nắng	Sân trường cửa lớp khối 4 tuổi	3	Chưa có

2	Bạt chắn mưa, nắng	Hành lang khối phòng hiệu bộ	1	Bị hỏng cần thay mới
---	--------------------	---------------------------------	---	----------------------------

**8. Đồ chơi, học liệu
(Có file đính kèm)**

THƯ KÍ



Phạm Thị Thu Hằng

KÊ TOÁN



Nguyễn Thị Hoàng Yến

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hương

CÁC THÀNH VIÊN

STT	Họ và tên	Chức danh	Ký nhất trí nội dung
1	Đỗ Thị Thư	CTCD- PHT	
2	Nguyễn Hồng Yến	PHT	
3	Vũ Thị Duyên	TTCM	
4	Vũ Thị Hồng	TTCM	
5	Vũ Thị Gấm	TTCM	
6	Phạm Thị Thanh	Thủ quỹ	
7	Trần Đình Quế	Bảo vệ	